

POLRI

Gerak Cepat Polsek Kangayan dan Warga Perbaiki bahu Jalan akibat Cuaca Ekstrem

Achmad Sarjono - SUMENEP.POLRI.NET

Mar 22, 2026 - 21:20



SUMENEP – Tingginya intensitas hujan yang mengguyur di wilayah Kabupaten Sumenep belakangan ini mulai berdampak pada infrastruktur jalan. Pada Sabtu (21/03/2026) malam, dilaporkan terjadi pengikisan signifikan pada bahu jalan di Dusun Kajisara, Desa Torjek, Kecamatan Kangayan, yang mengakibatkan akses utama warga nyaris terputus.

Peristiwa ini dipicu oleh hujan deras yang melanda kawasan tersebut sejak pagi hingga malam hari. Aliran air yang sangat deras dari area perhutanan di sekitar Desa Torjek meluap dan mengikis struktur tanah di bawah bahu jalan hingga ambruk.



Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardiyanto S.I.K., Melalui Kapolsek Kandangan, IPTU Willy Amrul, SH, MH, menyampaikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun, kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp10.000.000. "Jalan ini merupakan akses vital bagi masyarakat yang hendak menuju Kecamatan Kandangan maupun Kecamatan Arjasa.

Kerusakan ini sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah warga karena kondisinya yang membahayakan," ujar IPTU Willy

Polsek Kandangan bersama warga lakukan kerja bakti dan pengamanan ketat di Tengah Suasana Lebaran

Mengingat insiden terjadi bertepatan dengan momentum perayaan Idul Fitri 1447 H, volume kendaraan yang melintas di lokasi terpantau mengalami peningkatan. Banyak warga yang sedang merayakan hari raya menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat melewati jalur tersebut.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, personel Polsek Kandangan telah diterjunkan ke lokasi guna melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Pihak kepolisian juga telah melakukan langkah-langkah strategis, di antaranya:

Koordinasi Lintas Sektoral, Menjalin komunikasi intensif dengan Forpimka dan Kepala Desa setempat.

Kapolsek Kangayan juga berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk penilaian kerusakan dan perbaikan lebih lanjut.

Serta Meminta masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati saat melintas, mengingat potensi longsor susulan masih mungkin terjadi jika curah hujan tetap tinggi.

Masyarakat diharapkan mengikuti arahan petugas di lapangan dan mencari jalur alternatif jika memungkinkan, demi menjamin keselamatan bersama selama masa mudik dan balik lebaran tahun ini.